

Produkt:
AquaKat

Anwender:
Familie
Gabi u. Peter Zacher
Etagenwohnung
D-14169 Berlin

Fachberater:
Letzat & Nachf.
Naturenergetische Ausgleichsverfahren

Datum:
Mai 2008

Anwendungsbericht

Kalkprobleme im hochwertigen Badezimmer

Problemsituation:

Das Badezimmer wurde Ende 2008 aufwendig mit hochwertigen Sanitäreinrichtungen und Natursteinfliesen saniert. Kurz nach der Sanierung traten Probleme durch verstopfte Düsen am Brauseteller der Duscheinrichtung auf, die auch durch tägliche Reinigung nicht verhindert werden konnte. Die Ursache hierfür war Kalksteinbildung an den Düsen, welche sich nicht nur äusserlich sondern auch innerhalb der Düse festgesetzt hatten. Erst nach Einsatz eines Kundendienstmonteurs des Armaturenherstellers „**Hans-Grohe**“ konnte das Symptom durch Aus – und wieder Einbau der Düsen „vorübergehend“ behoben werden. Jedoch wurde hier bereits empfohlen, eine Wasseraufbereitung einzusetzen, da das Problem kurzfristig wiederkehren würde. Der Familie Zacher war dies bewusst, jedoch konnte hier kein herkömmlich bekanntes System Abhilfe schaffen, da diese sehr aufwendig mit grösserem Platzbedarf ausgestattet sind und auch sicherlich nachträglich nicht mehr installiert werden konnte.

Die Lösung:

Durch eine freundliche Weiterempfehlung wurde im Juni 2009 im Bereich der Küche und des Badezimmers jeweils 2 **AquaKat-M** an den Kalt – und Warmwasserversorgungsleitungen montiert.

Am 07.10.2009 erreichte uns folgende Nachricht durch Familie Zacher (Abschrift eines Briefes):

Sehr geehrter Herr Letzat,

seit Ende Juni ist unsere Wohnung mit den AquaKats ausgestattet und wir sind sehr zufrieden. Das Kalkproblem in unserem Badezimmer hat sich wesentlich verringert. Die Kalkränder lassen sich ganz einfach wegwischen, es ist kein Vergleich zu vorher. Wir haben Sie auch an unseren Fliesenleger und an die Sanitärfirma weiter empfohlen. Jetzt würden wir noch gerne ein AquaKat-S für unseren Urlaub kaufen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie einen für uns haben.

Nach telefonischer Rücksprache teilte uns Frau Zacher mit, dass auch das Leitungswasser viel angenehmer schmeckt, sodass Sie jetzt vielmehr als vorher trinkt. Das Problem der verstopften Düsen am Brauseteller ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten. Der Brausestrahl strömt gleichmässig und weich aus dem Brauseteller.

Ansicht der Duscheinrichtung



**Duschbereich rechts
mit hochwertiger
Duscharmatur und
Brauseteller am ab-
gehängten Decken-
bereich**

Nahansicht des hochwertigen Brausetellers



Einbausituation

**AquaKat-M im Sanitärschacht
untehalb des UP-Absperrventils
In der Kaltwasserverteilung**



**AquaKat-M im abgehängten Deckenbereich
oberhalb der Dusche i.
d. Warmwasserverteilung**



AquaKat-M für Kalt+Warmwasserverteilung i. d. Küche

